## XVII LEGISLATURA

Doc. **XXIII**N. **49** 

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

(istituita con legge 7 gennaio 2014, n. 1)

(composta dai deputati: Braga, Presidente; Bianchi Dorina, Bianchi Stella, Carrescia, Castiello, Cominelli, D'Agostino, De Mita, Narduolo, Palma, Polverini, Taglialatela, Vignaroli, Vicepresidente, Zaratti, Segretario, Zolezzi; e dai senatori: Arrigoni, Augello, Vicepresidente, Cervellini, Iurlaro, Martelli, Morgoni, Nugnes, Orellana, Orrù, Pagnoncelli, Pepe, Puppato, Scalia, Segretario, Sollo)

## RELAZIONE TERRITORIALE SULLA REGIONE TOSCANA

(Relatori: Sen. Laura Puppato e On. Stefano Vignaroli)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 28 febbraio 2018

Comunicata alle Presidenze il 1º marzo 2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1





COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

LA PRESIDENTE



Genetle Prenolente

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1, la relazione territoriale sulla regione Toscana, approvata dalla Commissione nella seduta del 28 febbraio 2018 (Doc. XXIII, n. 49).

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.

Chiara Braga/

Laura BOLDRINI Presidente della Camera dei deputati S E D E



COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

LA PRESIDENTE

Gently Prendente

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1, la relazione territoriale sulla regione Toscana, approvata dalla Commissione nella seduta del 28 febbraio 2018 (Doc. XXIII, n. 49).

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.

Sen. Pietro GRASSO Presidente del Senato della Repubblica S E D E

## **INDICE**

PARTE I – Il CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE TOSCANA	Pag.	13
Capitolo 1 – Quadro generale	»	13
2. I dati di ARPA Toscana	<b>»</b>	18
3. La raccolta differenziata nelle singole province	<b>»</b>	19
Capitolo 2 – Il sistema impiantistico di recupero, riciclo e trattamento	»	24
1. Gli impianti di compostaggio per ciascun ATO	»	24
1.1. ATO Costa	»	25
1.2. ATO Centro	<b>»</b>	26
1.3. ATO Sud	<b>»</b>	27
2. Gli impianti di trattamento meccanico per ciascun ATO	»	28
2.1. L'impianto di trattamento meccanico di Livorno .	»	29
2.2. L'impianto di trattamento meccanico di Aulla (MS)	<b>»</b>	29
3. Gli impianti di trattamento meccanico-biologico per ciascun ATO	<b>»</b>	29
3.1. Gli impianti di trattamento meccanico-biologico di ATO Sud	<b>»</b>	30
3.2. Gli impianti di trattamento meccanico-biologico nell'ATO Costa	<b>»</b>	30
3.3. Gli impianti di trattamento meccanico-biologico nell'ATO Centro	<b>»</b>	31
4. Gli impianti di termovalorizzazione	<b>»</b>	32
5. Le discariche	»	33
5.1. Descrizione degli impianti di discarica	»	34
6. La gestione dei rifiuti indifferenziati	<b>»</b>	36
Capitolo 3 – La produzione dei rifiuti urbani e speciali	<b>»</b>	45
1. La produzione dei rifiuti urbani secondo i dati ARPAT	<b>»</b>	45
1.1. I comuni delle province di Firenze, Prato e	»	45

	1.2. I comuni delle province di Lucca, Pisa, Massa, Carrara e Livorno	<b>»</b>
	1.3. I comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto	<b>»</b>
2	I rifiuti speciali: quadro nazionale e regionale	<i>"</i>
	Produzione di rifiuti speciali a livello territoriale:	"
٥.	macro aree e regioni	<b>»</b>
4.	La gestione dei rifiuti per tipologia	<b>»</b>
	4.1. I rifiuti speciali	<b>»</b>
	4.2. I rifiuti non pericolosi	<b>»</b>
	4.3. I rifiuti pericolosi	<b>»</b>
PA	ARTE II – L'ATO TOSCANA SUD	<b>»</b>
Ca	apitolo 1 – Quadro generale	<b>»</b>
1.	Il contratto per la gestione integrata dei rifiuti del- l'ATO Toscana Sud	»
2.	La vicenda penale e la gestione straordinaria del contratto di affidamento del servizio	<b>»</b>
3.	Il ruolo degli amministratori straordinari	<b>»</b>
4.	La situazione nell'ambito dell'amministrazione stra- ordinaria	<b>»</b>
5.	Alcune considerazioni sul contratto di gestione integrata	<b>»</b>
Ca	apitolo 2 – La provincia di Arezzo	<b>»</b>
1.	La produzione di rifiuti urbani	<b>»</b>
2.	Gli impianti e le discariche	<b>»</b>
3.	I gestori degli impianti e delle discariche	<b>»</b>
4.	La raccolta differenziata	<b>»</b>
5.	Le criticità degli impianti di trattamento rilevate da ARPA Toscana	<b>»</b>
	5.1. Discarica Podere Rota, di Terranuova Bracciolini .	<b>»</b>
	5.2. L'impianto di trattamento meccanico biologico TB spa	<b>»</b>
	5.3. L'impianto della Chimet spa	<i>»</i>
	5.4. La bonifica dell'ex discarica RSU Tegolaia, nel comune di Cavriglia (AR)	»
	5.5. La bonifica dell'ex discarica del Barattino, nel	"
	comune di Cortona (AR)	<b>»</b>
6.	Le criticità più rilevanti	<b>»</b>
7.	L'attività repressiva	<b>»</b>
8.	Considerazioni della Commissione	<b>»</b>
9.	Conclusioni	<b>&gt;&gt;</b>

Capitolo 3 – La provincia di Grosseto	<b>&gt;&gt;</b>	92
1. La produzione di rifiuti	<b>»</b>	92
2. Gli impianti	<b>»</b>	93
3. Le discariche e le piattaforme di stoccaggio	<b>»</b>	95
3.1. Le principali discariche esaurite	<b>»</b>	96
4. Le principali problematiche ambientali della provincia di Grosseto	<b>»</b>	98
5. Le indagini più rilevanti	<b>»</b>	100
5.1. La Nuova Solmine spa	<b>»</b>	101
5.2. La Huntsman Tioxide	<b>»</b>	104
6. Le altre indagini del NOE di Grosseto sulle matrici ambientali	<b>»</b>	107
6.1. I sequestri di macchinari e/o attrezzature utilizzate per il trattamento abusivo dei rifiuti	<b>»</b>	112
7. Le indagini del comando regionale Toscana della Guardia di finanza	<b>»</b>	112
8. Notizie su discariche conosciute ed eventuali criticità relative alle stesse	<b>»</b>	114
9. Conclusioni	<b>»</b>	115
Capitolo 4 – La provincia di Siena	<b>»</b>	118
1. La produzione dei rifiuti urbani	<b>»</b>	118
2. Gli impianti di ambito della provincia di Siena	<b>»</b>	119
3. Le azioni di contrasto	<b>»</b>	120
4. Conclusioni	<b>»</b>	121
PARTE III – L'ATO TOSCANA COSTA	<b>»</b>	123
Capitolo 1 – Quadro generale	<b>»</b>	123
1. L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ad un gestore unico d'ambito	<b>»</b>	123
Capitolo 2 – La provincia di Livorno	<b>»</b>	128
1. Dati di produzione e raccolta differenziata	<b>»</b>	128
2. La situazione generale	<b>»</b>	129
3. Le discariche e gli impianti	<b>»</b>	131
3.1. La Lonzi Metalli srl	<b>»</b>	132
3.2. La RA.RI. Livorno	<b>»</b>	134
3.3. La società Ecomar Italia	<b>»</b>	137
4. I principali siti da bonificare	<b>»</b>	138
5. Le attività di contrasto	<b>»</b>	140
6. Le attività illecite di rilievo nella gestione degli impianti di trattamento	<b>»</b>	141
6.1. Gli impianti di rottamazione	<b>»</b>	141

6.2. L'impianto di TMB	<b>&gt;&gt;</b>	143
6.3. Lo stabilimento della Solvay di Rosignano Marittimo	<b>»</b>	143
6.4. La cava di argilla di Collesalvetti	<b>»</b>	144
7. I primi accertamenti sugli impianti della Lonzi Metalli srl e della RA.RI Livorno srl	<b>»</b>	144
7.1. Recenti sviluppi nella vicenda penale che ha investito la Lonzi Metalli srl e la RA.RI. Livorno srl	»	149
7.2. L'ordinanza applicativa di misure cautelari	»	153
7.3. Le fonti di prova	<b>»</b>	153
7.4. Le attività della società Lonzi Metalli srl	<b>»</b>	154
7.5. L'illecito profitto	<b>»</b>	156
7.6. Il ruolo della società RA.RI. srl Livorno	<b>»</b>	157
8. Gli accertamenti e le considerazioni del procuratore		
della Repubblica in Livorno	<b>&gt;&gt;</b>	162
9. Conclusioni	<b>»</b>	167
Capitolo 3 – La provincia di Pisa	<b>»</b>	171
1. Dati relativi alla produzione e alla raccolta differen-		
ziata	<b>&gt;&gt;</b>	171
2. Principali impianti e loro criticità	<b>&gt;&gt;</b>	172
3. Le bonifiche	<b>»</b>	179
4. Le attività di contrasto	<b>&gt;&gt;</b>	182
5. Conclusioni	<b>»</b>	186
Capitolo 4 – La provincia di Massa-Carrara	<b>»</b>	188
1. La gestione dei rifiuti nella provincia di Massa- Carrara	<b>»</b>	188
2. La situazione ambientale	<b>&gt;&gt;</b>	189
3. L'attività di contrasto	<b>»</b>	192
4. principali impianti di trattamento e le loro criticità .	»	194
4.1. La società CERMEC – Consorzio Ecologia e		
Risorse di Massa e Carrara spa.	<b>»</b>	194
4.1.1. Le criticità dell'impianto CERMEC spa	<b>»</b>	195
4.1.2. Le considerazioni della responsabile del di- partimento ARPA di Massa-Carrara	<b>»</b>	195
4.2. La società Programma Ambiente Apuane spa e la discarica di Montignoso (ex cava Viti-cava For-		
nace)	<b>&gt;&gt;</b>	197
4.2.1. Le criticità dell'impianto	<b>»</b>	198
4.2.2. Le considerazioni della responsabile del di- partimento ARPA di Massa-Carrara	<b>»</b>	199

	4.2.3. La posizione dell'associazione ambientalista .	<b>»</b>	200
	4.2.4. Le preoccupazioni dell'assessore all'ambiente di Forte dei Marmi e del sindaco di Sera-		
	vezza	<b>»</b>	201
	4.2.5. La posizione del sindaco di Montignoso	<b>»</b>	203
	4.2.6. Alcune vicende societarie	<b>»</b>	203
	4.3. L'Impresa Costa Mauro sas	<b>»</b>	204
	4.3.1. Le criticità dell'impianto	<b>»</b>	206
	4.3.2. Le considerazioni della responsabile del di- partimento ARPA di Massa-Carrara	<b>»</b>	207
5.	Le ulteriori attività di contrasto	<b>»</b>	209
6.	Conclusioni	<b>»</b>	212
Ca	apitolo 5 – La provincia di Lucca	»	216
1.	La produzione dei rifiuti e le problematiche connesse		
	al loro smaltimento	<b>»</b>	216
	1.1. I rifiuti speciali	<b>»</b>	218
2.	Le principali criticità	<b>»</b>	219
	2.1. Lo stato dei luoghi e le indagini ambientali sul sito minerario ex EDEM nel comune di Pietrasanta	»	220
	2.1.1. La contaminazione da tallio nelle acque potabili	<b>»</b>	222
	2.2. Problematiche connesse all'impianto di tratta- mento dei rifiuti in località Pioppogatto del comune di Massarosa	»	226
	2.2.1. I rilievi di ARPA Toscana sull'impianto di Pioppogatto	»	228
	2.3. L'ex inceneritore di Falascaia	<b>»</b>	230
3.	Le cartiere della Lucchesia	<b>»</b>	231
	3.1. La problematica del certificato di avvenuto smaltimento	»	232
	3.2. Gli incendi di carta da macero	<b>»</b>	233
	3.3. Ulteriori criticità	<b>»</b>	234
4.	Lo smaltimento illecito del <i>pulper</i> da cartiera	<b>»</b>	234
	Le bonifiche	<b>»</b>	239
	Conclusioni	<b>»</b>	240
	ARTE IV – L'ATO TOSCANA CENTRO	<b>»</b>	244
	apitolo 1 – Quadro generale	<b>»</b>	244
1.	L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ad un gestore unico d'ambito	<b>»</b>	244

2.	Il termovalorizzatore di Case Passerini, a Sesto Fiorentino	<b>»</b>	249
	2.1. La sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione II, n. 1602/2016 del 19 ottobre 2016-8 novembre 2016	<b>»</b>	252
	2.2. Alcune considerazioni	<b>»</b>	255
C	apitolo 2 – La provincia di Pistoia		257
	Principali criticità	»	257
1.	1.1. Il termovalorizzatore di Montale	<b>»</b>	257
		>>	
	1.2. La discarica « Fosso del Cassero »	>>	261
	1.3. L'impianto di compostaggio di San Marcello in Piteglio	<b>»</b>	263
2.	Il procedimento penale relativo all'incendio del 4 luglio 2016 nella discarica « Fosso del Cassero »	<b>»</b>	266
3.	La classificazione dei rifiuti con codici a specchio	<b>»</b>	270
4.	Gli altri procedimenti penali	<b>»</b>	273
5.	Alcune conclusioni	<b>»</b>	276
Ca	apitolo 3 – La provincia di Prato	<b>»</b>	279
1.	La produzione dei rifiuti e le problematiche connesse al loro smaltimento	<b>»</b>	279
2.	La deassimilazione degli scarti tessili e le criticità conseguenti	»	281
3.	I controlli	<b>»</b>	283
4.	Alcune osservazioni sulla deassimilazione	<b>»</b>	286
5.	I controlli del NOE di Firenze	<b>»</b>	288
6.	Le indagini penali	<b>»</b>	289
7.	Conclusioni	<b>»</b>	293
Ca	apitolo 4 – La città metropolitana di Firenze	<b>»</b>	296
1.	La situazione ambientale della Città metropolitana di Firenze	<b>»</b>	296
2.	Le varie tipologie di smaltimento illecito	<b>»</b>	296
	Le principali indagini	<b>»</b>	299
	3.1. L'Operazione Demetra	<b>»</b>	299
	3.2. Il recupero dei rifiuti con le attività codificate mediante codice R10 (destinazione sui terreni).	<b>»</b>	307
	3.3. La discarica « ex Calce di Paterno »	<b>»</b>	311
	3.3.1. L'Operazione 500 Mesh	»	320
4	Le altre indagini	»	325
•	4.1. L'Operazione « Golden Trash »	»	325
	4.2. L'Operazione « Eco »	<b>»</b>	326

4.3. La ex PLP di Castelfiorentino	<b>»</b>	326
4.4. Ulteriori indagini	<b>»</b>	326
5. I reati contro la pubblica amministrazione	<b>»</b>	328
5.1. L'Operazione « Clean City »	<b>»</b>	328
6. Le situazioni di inquinamento diffuso da organo- alogenati della piana fiorentina	<b>»</b>	331
7. Situazioni di abbandono di rifiuti oggetto di indagini .	<b>»</b>	331
8. Le situazioni più critiche	<b>»</b>	332
8.1. Sito ex Montevivo Empoli	<b>»</b>	332
8.2. Effrazione dell'oleodotto ENI Livorno – Calenzano, località Villanova, Empoli	»	333
9. Alcune osservazioni	<b>»</b>	334
Considerazioni finali	<b>»</b>	338
1. Inquadramento generale della situazione nella regione Toscana	»	338
2. Le criticità degli impianti di trattamento dei rifiuti .	<b>»</b>	341
3. La situazione delle discariche e dei termovalorizzatori	»	345
4. Le problematiche concernenti la realizzazione del termovalorizzatore di Sesto Fiorentino, in località		240
Case Passerini	<b>»</b>	349
5. La situazione impiantistica regionale	<b>»</b>	352
6. I controlli	<b>»</b>	353
7. Lo smaltimento dei fanghi sui terreni agricoli	<b>»</b>	356
8. Le problematiche degli ATO	>>	357

