

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	9
Attività svolta nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla presente Commissione	»	11
1. Il sistema di rifiuti nelle province di Potenza e Matera	»	13
1.2. La provincia di Potenza	»	13
1.2.1. Impiantistica e discariche	»	13
1.2.2. Raccolta differenziata	»	28
1.2.3. Il termovalorizzatore la Fenice di San Nicola di Melfi	»	32
1.2.3.1. Descrizione dell'impianto	»	32
1.2.3.2. L'inquinamento provocato dall'inceneritore Fenice	»	34
1.2.3.3. Gli interventi attuati in seguito all'accertamento della contaminazione ambientale	»	36
1.2.3.4. Analisi di rischio sanitario-ambientale	»	37
1.2.3.5. Le dichiarazioni del presidente della regione e del presidente della provincia di Potenza sull'impianto Fenice .	»	39
1.2.3.6. Le indagini giudiziarie segnalate dalla magistratura in merito all'inceneritore Fenice	»	41
1.2.4. Gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti riscontrati nel territorio della provincia di Potenza	»	46
1.2.4.1. Le informazioni acquisite dagli uffici delle procure	»	47
1.2.4.2. La relazione del questore di Potenza .	»	52
1.2.4.3. Le informazioni fornite dal prefetto di Potenza	»	54
1.2.4.4. Indagini effettuate dal Noe di Potenza	»	55
1.2.4.5. Indagini effettuate dal Corpo forestale dello Stato	»	56
1.2.4.6. Indagini effettuate dalla Guardia di finanza nella provincia di Potenza ...	»	60
Considerazioni di sintesi	»	61

1.3. La provincia di Matera	Pag. 62
1.3.1. Il sistema di gestione dei rifiuti nella provincia di Matera	» 62
1.3.1.1. Discariche	» 63
1.3.1.2. Impiantistica	» 67
1.3.1.3. Raccolta differenziata	» 69
1.3.2. Gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti nel territorio della provincia di Matera	» 71
1.3.2.1. Le informazioni acquisite dagli uffici di procura	» 71
1.3.2.2. Attività svolta dal NOE e dal Comando provinciale dei Carabinieri di Matera .	» 75
1.3.2.3. Attività svolta dal Corpo forestale dello Stato, Comando provinciale di Matera	» 78
1.3.2.4. Attività svolta dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Matera	» 79
1.3.2.5. Questioni attinenti alle infiltrazioni della criminalità organizzata	» 80
1.3.3. Il centro Ricerche Enea Trisaia	» 84
1.3.3.1. L'impianto Itrec di Rotondella	» 84
1.3.3.1.1. Le attività	» 85
1.3.3.1.2. I programmi	» 86
1.3.3.1.3. Procedimenti giudiziari	» 88
1.3.3.2. Il monitoraggio sulla radioattività	» 89
1.3.3.3. L'indagine sul presunto traffico di rifiuti radioattivi	» 91
1.3.3.3.1. L'archiviazione del procedimento	» 95
1.3.3.3.2. Il sopralluogo della Commissione in agro di Pisticci con Francesco Fonti	» 99
Considerazioni di sintesi	» 100
2. Il ciclo dei rifiuti nella regione Basilicata	» 102
2.1. Il piano regionale rifiuti	» 102
2.2. La gestione dei rifiuti urbani nella regione Basilicata .	» 105
2.2.1. La raccolta differenziata	» 107
2.2.2. Impiantistica	» 109
2.2.3. Giacimenti petroliferi	» 112
2.3. Le procedure di infrazione avviate dalla Unione europea	» 114
2.4. Situazioni di maggiore criticità riscontrate sul territorio	» 116
Considerazioni di sintesi	» 117

3. La gestione dei siti contaminati nella regione Basilicata .Pag.	118
3.1. I siti contaminati	» 118
3.2. I siti di interesse nazionale: aree di Tito e Val Basento	» 119
3.2.1. Lo stato di attuazione degli interventi e le principali problematiche riscontrate	» 120
3.2.2. I controlli effettuati dall'Arpa	» 125
3.3. Interventi effettuati in seguito alla contaminazione determinata dall'inceneritore La Fenice	» 127
3.4. Gli approfondimenti sanitari	» 130
Sintesi delle problematiche riscontrate	» 132
4. Conclusioni	» 133
La provincia di Potenza	» 136
La provincia di Matera	» 137
I siti contaminati	» 139

PAGINA BIANCA